

焊接指导（1）

Guideline for Solder

1. 使用烙铁人手焊接

Hand Soldering

2. 回流焊接

Reflow Soldering: