Part No.:XL-B3528RGBC-BM

ñ U"6Ð 0 €YY " y• „QR)D(Ä ‚%

焊接指导（1）

Guideline for Soldering (1)

使用烙铁人手焊接

30

回流焊接







使用注意事项（1）

贮存：

.

.

.

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议