Part

Part



色区	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
TA1	0.2743	0.282	0.2	0.291	0.2862	0.2849	0.2818	0.2759
TA2	0.2787	0.291	0.283	0.3	0.2906	0.293	0.2862	0.2849
TA3	0.2831	0.3	0.	0.	0.309	0.295	0.3029	0.2906	0.29
TA4	0.2875	0.309	0.2918	0.318	0.3084	0.318	0.305	0.30



焊接指导（1）

Guideline for Soldering (1)

使用烙铁人手焊接