目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项



眼睛保护忠告：