典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线



正向电流降额曲线



相对辐射强度与空间角度关系



焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

清洗：