目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

包装（1）

Packaging (1)





2.



使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

(A)



(B)



使用注意事项（3）

Precautions (3)