

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

亮度分档

代码	最小值	最大值

外形尺寸

Outline Dimension









使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议：

(A)



(B)