目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part

XINGLIGHT®

Part

包装（1）

Packaging (1)



2.



Part

Part

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

(A)



(B)