目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Ξ ∩ ⊵ ⋇ ⋓

J

外形尺寸

Outline Dimension



Remarks:

1. 单位为：mm
   All dimensions are in millimeters.

2. 未标注公差为：±0.25mm
   Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

XINGLIGHT®