# 目录

申报参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

**亮度分档**

| 代码 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |

# 外形尺寸

## Outline Dimension












# 使用注意事项（2）

**Precautions (2)**

**设计建议：**

(A)



(B)