可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environ	Tes ime	Refere sta rd

6@

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

清洗：

30 3 50

30

LED

300W LED

ĩ Ẋm"

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议：