XIN GH

焊接指引（1）

Guideline f Solder

1. 使用烙铁手焊接

Hand Soldering