











外形尺寸

Outline Dimension



极性
Polarity




建议焊接尺寸
Recommended Soldering Pattern

- Remarks:
1. mm
 2. $\pm 0.25\text{mm}$

包装（1）

Packaging (1)

表 1 与图 1 尺寸 Belt and disk dimensions



2.

表 2 及图 2 尺寸及空穴规格 Disk and carrier belt direction of rotation







焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

3. 清洗

Cleaning

* 注意:

PCB

* Note:



